

Техническое задание

№	Вид работ	Ед.измерения	Требования
1	Токарные	ч/ч	<p>Разрядность работ 4-6. Токарная обработка и доводка на универсальных токарных станках сложных дорогостоящих деталей по 1 - 5 квалитетам с большим числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерений местами, требующих при установке комбинированного крепления и высокоточной выверки в различных плоскостях. Доводка и полирование по 5 квалитету сложного специального инструмента различной конфигурации с несколькими сопрягающимися поверхностями. Окончательное нарезание профиля червяков по 6 - 7 степеням точности. Токарная обработка сложных крупногабаритных деталей, узлов и тонкостенных длинных деталей, подверженных деформации, на универсальных и уникальных токарных станках. Токарная обработка из труднообрабатываемых, высоколегированных жаропрочных материалов. Обязателен опыт работы на одном из станков: 16к20, 1к62, ТС-75, 1М65, 1А670, КЖ-1631, РТ-817.</p>
2	Фрезерные	ч/ч	<p>Разрядность работ 5-6. Выполнение фрезерных работ по обработке деталей на фрезерных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений. Выбор заточка и установка режущего инструмента. Обязателен опыт работы на следующем оборудовании: 6Р13 ф301, 563Б, 6М13П, 6Р12, 6Р13, 6Р82Щ, 6Т82Г-1. Удостоверение стропальщика.</p>
3	Сверлильные	ч/ч	<p>Разрядность работ 5-6. Сверление на универсальных сверлильных станках сложных деталей при строгом соблюдении параллельности осей отверстий с точным выдерживанием заданного угла между ними, перпендикулярности, расстояния между центрами отверстий. Растачивание глубоких отверстий по 6 квалитету и сложных деталей на специальных сверлильно-расточных станках с применением специальных приспособлений и инструмента. Обязателен опыт работы на</p>

			следующем оборудовании: ТВ1400, АСВ-5-10, ЗН84. Удостоверение стропальщика.
4	Шлифовальные	ч/ч	Разрядность работ 5-6. Выполнение работ по шлифовке деталей турбин. Знание и умение работать на следующем оборудовании: круглошлифовальный станок 3 М174, 3 Б161, бесцентрошлифовальный СБШ, хонинговальный станок. Удостоверение стропальщика.
5	Токарно-карусельные	ч/ч	Разрядность работ 5-6. Обработка сложных деталей с большим числом переходов. (Корпуса, уплотнительные кольца, обоймы, сегмента, вставки, паровые крышки). Обязателен опыт работы на следующем оборудовании: 1541, 1516, 1516ф1. Удостоверение стропальщика.
6	Механосборочные	ч/ч	Разрядность работ 5-6. Выполнение работ по сборке или монтажу турбинного оборудования; по сборке и пригонке деталей ПТ (шабровка и т.п.); по балансировке и центровке деталей. Умение читать чертежи. Удостоверения: стропальщика, машинист крана мостового типа управляемого с пола по средством кнопочного аппарата подвешанного на кране.

Директор по персоналу



О.И. Щеголева

