


Вид спереди
Панель



Вот так

Примечания

1. ++ Демонтировать
2. * Демаркировать

63 Проверь?

Относящиеся чертежи

1. Гамма-дефектоскопическая лаборатория. Принципиальная схема блокировок черт.н 236538.
2. Напольный шкаф управления ЦСУ. Общий вид черт.н 236539.
3. Заглавный лист. арх.н 236536.

- 6 К клеммной коробке 4КК АКНРБГ 19x2,5
- 2 К клеммной коробке 1КК АКНРБГ 19x2,5
- 4 К клеммной коробке 3КК АКНРБГ 19x2,5
- 5 К ответвительной коробке 1К02 АПРТО 5 (1x2,5) Т 47x2
- 3 К клеммной коробке 2КК АКНРБГ 19x2,5
- 7 К силовому кабелю 3ЛС АПРТО 2 (1x2,5) Т 26x18
- 8 К пульту управления детектора АПРТО 3 (1x2,5) Т 26x18
- 1 К силовому распределителю ШР-35 АПРТО 4 (1x4) Т 26x18

Стадия РЧ	1975	Уральский турбомоторный завод им. Ворошилова	236544	Вески	Масш. 8/м.
Отдел Энергетический		ЦМБ. Гамма-дефектоскопическая лаборатория.			
Нач. отд. Рук. гр. Проект.	Брагинин А.И. Манаев	Напольный шкаф управления ЦСУ. Схема соединений.	Лист: 1	Вс. листов:	
Копир	Р.З.	В.В.Ванюков	ПРЕДПРИЯТИЕ п/яВ-8449		